

No.16-003

2016年6月10日

新栄住宅株式会社
福岡市中央区大名2丁目11-25

第三者機関による 「アンピール新水前寺 被災状況調査」に関するご報告

このたびの「平成二十八年熊本地震」により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
皆さま方の安全とご健康を願い、一日も早い復旧をお祈り申し上げます。

「平成二十八年熊本地震」に遭遇しました、現在建設中のアンピール新水前寺(熊本市中央区)1棟46戸につきまして、5月に第三者機関による調査が実施されました。
結果、構造上問題と考えられる損傷は「無」と判断され、引き続き建設住宅性能評価を継続することを、ここにご報告申し上げます。

以上

平成28年5月25日

被災状況の調査について

新栄住宅株式会社
代表取締役社長 木庭 律明 様

九州住宅保証株式会社



平成28年熊本地震に遭遇した下記の建設住宅性能評価中の建築物について、「地震に遭遇した建設住宅性能評価中の鉄筋コンクリート造等共同住宅の取扱い指針(参考)(平成23年一般社団法人 住宅性能評価・表示協会)」の内容に基づき、「地震による被災状況確認チェックシート」、現場目視調査及びヒアリング等により、構造上問題と考えられる損傷は「無」と判断されることを確認しましたので、引き続き建設住宅性能評価を継続することをご報告いたします。

記

住宅の名称	アンピール水前寺 新築工事
建築場所	熊本県熊本市中央区国府1丁目581、582、583、590、591、592
構造の種別	鉄筋コンクリート造
調査確認年月日	平成28年5月24日
確認者	九州住宅保証株式会社 前田 盛之
確認責任者	九州住宅保証株式会社 今村 敦
結果	<input checked="" type="checkbox"/> 構造上問題と考えられる損傷は「無」 <input type="checkbox"/> 構造上問題と考えられる損傷は「有」 <input type="checkbox"/> 適切な対策が計画されている <input type="checkbox"/> 適切な対策が計画されていない



九州住宅保証株式会社